

Ing. FRANCESCO MANFREDI

Via Euclide, 2 - 88046 – Lamezia Terme (CZ)

C.F. MNFFNC77A08M208V


Email ing.manfredi@gmail.com

Cell. 349-1028530



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LU
C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

AOO_CZIS00300N - Area organizzativa omogenea
Prot. 0008627/E del 24/11/2021 10:28



Lamezia Terme, lì 23/11/2021

Oggetto: Verbale sopralluogo locale palestra del 23.11.2021 – Istituto Professionale Odontotecnico e Servizi per l'Agricoltura sito in Lamezia Terme

In Riferimento al Decreto d'interdizione prot. n. 1736 del 05/11/2021 con il quale veniva disposta l'interdizione della palestra dell'Istituto Professionale di Savutano, è stato effettuato, in data odierna, nuovo sopralluogo congiunto dal sottoscritto RSPP Ing. Francesco Manfredi e dal RLS Sig. Vescio Eugenio, al fine di verificare l'avvenuta bonifica delle anomalie segnalate. Si rileva che nell'arco di un paio di settimane, grazie al costante interessamento della D. S. Antonella Mongiardo e del RLS, Vescio Eugenio sono state sanate varie anomalie sia nei servizi igienici e nelle aule dell'edificio scolastico (sono state sostituite alcune porte rotte, ripristinati alcuni punti luce), sia nel laboratorio di chimica, sia nel locale palestra. Nella fattispecie, si evidenziano i tempi rapidi nella risoluzione di alcune problematiche da parte dell'Ente Proprietario (che, solitamente, ha tempi d'intervento molto più lunghi).

Come si evince dalle foto allegate, i vetri rotti delle finestre poste sopra l'ingresso della palestra sono stati sostituiti (utilizzando anche materiali più sicuri).

Nel medesimo locale sono state installate le griglie mancanti ad altezza pavimento ed è stato ancorato in maniera opportuna il trabattello temporaneamente allocato in palestra.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene praticabile la ripresa dell'utilizzo di tali locali, eliminandone la relativa interdizione.




R.S.P.P. Prof. Ing. Francesco Manfredi


R.L.S. Sig. Vescio Eugenio

La D.S. Dott.ssa Mongiardo Antonella

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Lastre di vetro sostituite



Installazione griglie mancanti



Trabattello ancorato a muro



Trabattello frenato e transennato